



COMITÉ EJECUTIVO
FECOSPEC

Acta de Inscripción JD - 021 del 10 de diciembre de 2009.

Bogotá D. C. 06 de Marzo de 2019

SPL ERROR - Session by time out
Senores:
MINISTERIO DEL TRABAJO
POSITION : Oficina (2683)
Ciudad
SYSTEM : h6fwaim/os_hock

091145

MINTRABAJO	No. Radicado 11EE2019741100000009145
Remitente	FECOSPEC
Destinatario	Sede D.T. BOGOTÁ Depen DESPACHO DIRECCIÓN TERRITORIAL
Anexos	0
Folios	2

COR11EE2019741100000009145

LINE ASUNTO: INFORME SOBRE EL MAL ESTADO DE LAS GARITAS DEL EPMSC
FRESNO (TOLIMA).
VERSION : SPL 5.98 07-24-2014

Cordial saludo,

De manera respetuosa nos permitimos informarle las novedades que se vienen presentando en el EPMSC DE FRESNO (TOLIMA), respecto al servicio de garitas de este establecimiento, el cual no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para el funcionario.

- 1- Las garitas no cuentan con vidrios que aíslen las condiciones climáticas (lluvia, sol, vientos).
- 2- El personal de ppis tiene vigilancia visual sobre los funcionarios, lo que ha evidenciado que las personas privadas de la libertad se ponen alerta ante cualquier reporte radial del funcionario de servicio.
- 3- La ubicación de las garitas no cuenta con acceso exclusivo para el personal de custodia y vigilancia.
- 4- Las escaleras de acceso no cuentan con las normas mínimas de seguridad, (son angostas y empinadas).
- 5- Los servicios sanitarios no están disponibles en todas las garitas y no cuentan con puerta.
- 6- El funcionario queda expuesto al personal externo, siendo un blanco fácil para la delincuencia.
- 7- Por estructura el establecimiento está ubicado en medio de un sistema montañoso continuo a la estación de policía y el palacio de justicia. lo que nos hace vulnerables a los grupos al margen de la ley.
- 8- El patio No.2 que esta contiguo a la garita, es un patio para internos psiquiátricos, y lo único que tiene como seguridad es una varilla de 3 mm que los separa de la garita.
- 9- Las garitas no cuentan con vidrios de seguridad, siendo vulnerables ataques por parte de los ppl.
- 10-Las bases de las garitas que dan hacia los pabellones no cuentan con concertinas.
- 11-La iluminación es deficiente y solo hacia la parte interna.

PETICIONES

1. Que de acuerdo a sus competencias se gestione con quien corresponda para la pronta adecuación de las garitas, (pintura, vidrios de seguridad polarizados, sanitarios y demás elementos esenciales del servicio) para que se pueda prestar un servicio de seguridad eficiente, y sea un ambiente digno de trabajo para el



**COMITÉ EJECUTIVO
FECOSPEC**
Acta de Inscripción JD – 021 del 10 de diciembre de 2009.

funcionario del cuerpo de custodia y vigilancia.

2. Se realice relación general por parte del Comando Superior de Vigilancia y talento Humano de la sede central para que los compañeros puedan expresar sus necesidades respecto al ambiente y su entorno laboral.

3. Se verifique las condiciones en que los trabajadores del Establecimiento Carcelario de Fresno, cumplen sus labores en cada dependencia determinando mapa de riesgo y soluciones.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

Invoco como argumentos de derecho los artículos 23 y 29 de la constitución nacional, en concordancia con los artículos 13,14 y 15 de la ley 1437 de 2011 y demás normas que regulan la materia.

OBJETO DE LA PETICIÓN

La presente tiene por objeto que se tomen los respectivos correctivos en la mayor brevedad posible, por seguridad e integridad de los funcionarios del cuerpo de custodia y vigilancia de este establecimiento.

NOTIFICACIONES

Se recibirán en la Cra. 8 No. 11-39 oficina 320 Edificio Garcés Borrero- Bogotá D. C.
E-mail fecospec@gmail.com

Cordialmente,


ALBERTO VARON MARTINEZ
Directivo Sindical FECOSPEC


CESAR DELGADILLO FRANCO.
Directivo Sindical FECOSPEC


WILSON HUGO AYALA PEREZ
Presidente Comité Ejecutivo FECOSPEC